

曝光！ 舟山这些单位存在消防安全隐患

□通讯员 林丹

为切实抓好节后复工复产安全生产和消防工作，连日来，全市消防救援部门深入复工复产企业开展消防安全检查工作。

检查中，市消防救援支队实地检查企业值班人员在位、安全疏散出口和消防设施运行情况，并对企业“四个能力”建设、员工“四懂三会”和器材使用情况进行抽查。其间，定海消防救援大队发现舟山市定海宝马会娱乐城防火检查记录表未及时记录、楼梯间堆放杂物；普陀消防救援大队检查发现舟山市普陀一页娱乐厅的强电井内堆放杂物、

消防档案台账不完善；岱山消防救援大队检查发现岱山县高佳庄餐饮管理有限公司在安全出口前堆放杂物、部分厨房门口一处消火栓栓口无法与墙面保持垂直、点菜区防火卷帘无法正常下降、两处防火门顺位器未保持完好有效、部分室内消火栓箱无明显标识；嵊泗消防救援大队检查发现嵊泗县菜园镇满意宾馆内电动车违规充电、客房外窗设置铁质防盗窗且无法开启，影响消防疏散；新城消防救援大队检查发现舟山绿城香樟园写字楼A座地上十一层前室内堆放杂物、一处室内消火

栓消防水带被挪用；普陀山消防救援大队检查发现舟山市普陀山见海餐厅内疏散指示标志未保存完好有效。

针对检查过程中发现的消防安全隐患，检查人员责令场所消防安全管理人及时整改并经常性地开展消防安全自查自纠工作，确保场所消防安全无隐患。

下一步，舟山市消防救援支队将持续加强对行业场所的检查力度，确保辖区行业场所有序经营，为辖区社会治安大局持续稳定奠定基础。

1. 舟山绿城香樟园写字楼A座




火灾隐患：
该单位地上十一层前室内堆放杂物



火灾隐患：
该单位地上一层疏散通道上一处室内消火栓消防水带被挪用

2. 舟山市定海宝马会娱乐城




火灾隐患：
防火检查记录表未及时记录



火灾隐患：
一楼楼梯间堆放杂物

3. 岱山县高佳庄餐饮管理有限公司



火灾隐患：
三层西侧楼梯间安全出口前堆放杂物



火灾隐患：
三层厨房门口一处消火栓栓口无法与墙面保持垂直



火灾隐患：
三层点菜区防火卷帘无法正常下降



火灾隐患：
两处防火门顺位器未保持完好有效




火灾隐患：
部分室内消火栓箱无明显标识

4. 嵊泗县菜园镇满意宾馆



火灾隐患：
电动车违规充电




火灾隐患：
客房外窗设置铁质防盗窗，无法开启，影响消防疏散

5. 舟山市普陀山见海餐厅




火灾隐患：
疏散指示标志未保存完好有效

6. 舟山市普陀一页娱乐厅



火灾隐患：
消防档案台账不完善



火灾隐患：
强电井内堆放杂物

中国体育彩票开奖信息

第24021期体彩大乐透开奖号码：前区01 12 16 20 28 后区07 09
第24047期体彩排列3开奖号码：7 6 0
第24047期体彩排列5开奖号码：7 6 0 8 8
第24047期体彩20选5开奖号码：01 02 08 15 20

来之于民 用之于民

大大大乐透 龙腾好运来 开工闹元宵 乐透送惊喜
中国体育彩票已累计筹集公益金超7943亿元

我们都是公益事业参与者

严厉打击私彩 远离非法彩票



扫一扫了解更多
“舟体彩”信息